

### **YELLOW LINE EXTENSION – METRO PORTO**

### SAFETY COORDINATION




Metro do Porto, SA

GOVERNO DE

- State-owned public limited company

- Operating, under a concession granted by the Portuguese Government, a light rail system in the Porto Metropolitan Area



Metro do Porto is one of the largest light rail networks in Europe.



Total railroad extention

6

Porto

Districts

Integrating the

network



Total extension of Metro do Porto tunnels








transported per hour

and per line







Complies with and enforces existing legislation and regulations in all activities inherent to the act of building.

OSH Coordination is an activity that MP values and invests in, so that it is the main guarantor of compliance on its shipyards.

Ensure respect for the General Principles of Prevention, whether in the design or construction phase.

Ensure that the circumstances of the execution of the work by the Executing Entity do not override safety issues.

The safety of all workers who work on its construction sites is an acquired value.

Always ensure that the person responsible for coordination is qualified and has the appropriate profile (FTE)

#### **Construction OSH Coordinator:**

Degree in Engineering, pref. civil, completed at least 15 years ago and additional training as a Senior OSH Technician Professional experience in railway works and tunnels, totaling at least 8 years and 20 million euros in role of OSH Coordinator in public works

#### **Contractors OSH Manager**

Degree in Engineering, pref. civil, completed at least 15 years ago and additional training as a Senior OSH Technician Professional experience in railway works and tunnels, bridges which as a whole totals at least 10 years in the role

### **OSH Technicians**

12 years of education or higher + Professional Certificate

Professional experience in railway works and tunnels, bridges, which as a whole totals at least 5 years in the role Senior OSH Technician

Professional experience in railway works and tunnels, bridges which as a whole totals at least 10 years in the role

**Main Works** 

Design, Construction, Installation, Testing of Automatic Signalling System

Peripheral equipment for Operation Support System

Data aquisition system


**Control centers configuration** 

Maintenance park Automatic Signalling System

# 34 months - 120.000.000 euros

92.670 m3 concrete 9.710 ton steel + 3.260 ton structural steel 74.560 m2 formwork 5.720 m piles 578.200 m3 excavation 56.500 m3 tunnel excavation 8.500 m railway





# 3,2 km

Serve a population of 17000 hab






Via de resguardo em trincheira (Pk 0+480.820 a Pk 0+095.250) Viaduto de acesso norte (Pk 0+095.250 a Pk 0+175.625) Viaduto de Santo Ovídio (Pk 0+175.625 a Pk 0+597.800)


Túnel Mineiro (Pk 0+765 a Pk 1+605)


Trincheira coberta entre estacas (Pk 0+710 a Pk 0+765) – Entrada Túnel Trincheira coberta entre estacas (Pk 1+605 a Pk 1+700) – Saída Túnel Trincheira coberta (Pk 2+090 a Pk 2+627.61)

> Trincheira aberta norte em talude (Pk 1+700 a Pk 1+853.40) Trincheira aberta sul em talude (Pk 1+934.40 a Pk 2+090)


> > À superfície (Pk 2+627.614 a Pk 3+149.505)










VIADUTO DE ACESSO NORTE











Modularization with off-site pre-assembling, welding and painting Risk reduction : fall from height, cargo movement, welding Quality maximization: welding and painting

























































































# Constraints



## **Risk management**



ITA/AITES Accredited Material

#### Guidelines for tunnelling risk management: International

Gerais	Específicos (considerados por cada zona)
- Diferendos contratuais	- Ocorrências acidentais
- Problemas de insolvência e institucionais	- Condições adversas não previstas e/ou imprevisíveis
- Interferência as autoridades	- Programas, projetos e especificações inadequadas
- Interferência de terceiras partes	- Falha de equipamento principal
- Diferendos laborais	- Trabalhos não conformes

### **CRITÉRIOS PARA APRECIAÇÃO DE RISCO**

- Segurança e Saúde dos trabalhadores e terceiros;
- Danos ambientais, incluindo eventual poluição de terra, água ou ar e danos à flora e fauna;
- Danos em propriedades e/ou atividades de terceiros, nomeadamente edifícios e estruturas existentes, atividades económicas (comércio e serviços), mobilidade na via pública, património cultural edificado, infraestruturas contíguas;
- Variações no prazo para conclusão da Empreitada;
- Variações no custo da Empreitada (para o Dono de Obra);
- Danos reputacionais (para o Dono de Obra)

		IDENTIFICAÇÃO E	ANÁLISE DO CENÁRIO DO RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO			
						Medidas de controlo existentes	
N⁰	Código e frente de obra	Áreas do Risco	Cenário do risco (modo de falha) v	Causas prováveis (contexto)	Consequências (efeitos)	Medidas de controlo existentes (MCE)	Responsável

Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless

Technology Research

www.elsevier.com/locate/tust

					Medidas de controlo existentes		Avaliação inicial com M	1CE		Medidas de c
Código e frente de obra	Áreas do Risco	Cenário do risco (modo de falha)	Causas prováveis (contexto)	Consequências (efeitos)	Medidas de controlo existentes (MCE)	Responsável MCE	Probabilidade	Critérios de consequência	Nível do risco	Med
3303B PS - Via EML » HSS Poço PEVI)		<i>PYE - Poço Ventilação e Emergência</i> Acidentes na movimentação de cargas e equipamentos no interior dos poços.	Incumprimento de Regras de Segurança.	Acidente muito grave com trabalhadores.	Acompanhamento permanente em obra; auditorias de segurança; Inspeções em equipamentos. Elaboração e aprovação do PES (Plano Específico de Segurança).	FAD (GS) / FYD (CSO)	Provável	Catastrófica	Elevado	Ações recorr trabalhadores processo.
								_		

# **DECRETO LEI 273/2003**

## - Health and Safety Plan

Technical Validation Construction CDM Coordinator Approval Project Owner

- Previous information to ACT
- Technical File





# Leadership

- What is a CDM management system without Safety Leadership?
- Tolerance level
- Exploting workers' needs
- Behaviour conditioner
- Empowerment
- Maximizing leadership












### **Communication - Common Data Environment**

C https://login.procore.com/?cookies\_enabled=true  $\leftarrow$ 6



#### **Drawing Areas**

MODELO

STRUTURAS

ESPECIALIDADES/DISCIPLINA

RENTE

**MODELO CONTENÇÃO** 

**PROCORE** Risk Advisors

D aa

— INTELLIGENT RISK MANAGEMENT

### Transform your **Procore data into** Insurance savings.

We use data-driven project insights to help customers unlock the Insurance and Surety terms they've earned. Leverage your use of Procore today to reduce your total cost of risk.




~

---- (

Q 🔌 A 🏠 🗘 🗇 🗲 庙 🖕



#### **PROJECT TEAM** Role Nar Project Director Albe Project Manager Fran Contract Manager Mar Information Manager Isab Procurement Manager Hen Design Manager Arm H&S Manager Carl Quality Manager And Environmental Manager Soni Patrimony Manager Filip Dies



ILUMINAÇÃO

VIADUTO SANTO OVIDIO TÚNEIS ESTAÇÃO MANUEL LEÃO POÇO VENTILAÇÃO (TRINCHEIRAS) ESTAÇÃO HOSPITAL SANTOS SILVA ESTAÇÃO VILA D'ESTE

MODELO FEDERADO

re details: <u>View online</u> <u>Open In App</u> <u>View PDF</u>

You have been assigned to this RFI #441 - 11C EML Revisão projeto Iluminação de Segurança

#### **RFI** Details

5 🚺

DE

MODELO VIA

FÉRREA

MODELO ARQUITETURA

This RFI is due on Saturday, 10 February 2024.

Asked By:	António Simões (ACE Ferrovial ACA)
Date:	Wed 24 Jan 2024 at 12:16 WET
Location:	3302 - EST. ML
Question:	Na sequência da revisão do projeto da lluminação de Segurança (09-01-2024) e última alteração da ET (16-01- 2024), desenhos P-PR-PS-3302-BT-DS-LAG-111049-05, P- PR-PS-3302-BT-DS-LAG-111050-05 e P-PR-PS-3302-BT-DS- LAG-111051-05, e ET P-PR-PS-3300-BT-ET-LAG-122001-05, solicitamos esclarecimento a algumas dúvidas suscitadas:

 No desenho P-PR-PS-3302-BT-DS-LAG-111051-05. as luminárias colocadas no lado exterior colidem com a posição da iluminação normal (alteração solicitada em Set-23. troca da luminária prevista A5 por A4).

### **Communication - welcome training**





. . . . . . . . .

- FS 03.01 Encarregado
  FS 03.02 Arqueólogos
  FS 03.03 Armador de Ferro
  FS 03.04 Carpinteiro
  FS 03.05 Pedreiros
  FS 03.06 Servente
  FS 03.07 Gruista
  FS 03.08 Condutor Man
- FS 03.09- Ferramenteiro
- FS 03.10 Serralheiro
- 💼 FS 03.11 Eletricista
- FS 03.12 Marteleiro
- FS 03.13 Mecânico
- FS 03.14 Soldador
- 💼 FS 03.15 Montador de Andaime
- 💼 FS 03.16 Topógrafo e Porta Miras



#### Principais Riscos:

- Queda em altura
- > Queda ao mesmo nível

Electrocussão

Atropelamentos

Cortes

#### Medidas de Prevenção:


- ✓ Conheça o trabalho que lhe foi distribuído.
- ✓ Não utilize andaimes ou plataformas sem guarda corpos, sem guarda cabeças e sem tábuas de pé em número suficiente.
- ✓ Não sobrecarregue os andaimes com materiais, e garanta a boa circulação.
- ✓ No trabalho junto de aberturas ou nos bordos das lajes, aplique e conserve os guarda corpos.
- ✓ Nos trabalhos em que não possam ser usados andaimes, plataformas ou outras protecções colectivas, use

# **Communication – daily talks**




# **Communication – specific training**





Horas de formação ministradas



Horas de formação





# **Communication – subcontractor meetings**







# **Communication – coordination meetings**

Ata №:	CSO 023	Designação:	Fiscalização da Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovi Vila d'Este incluindo o parque de material, e dos fornecimento sistemas técnicos e de sinalização		
N/ Ref.:	C-AS-PS-3300-SS-AC-FYD- 0000883-00	Local:	Online – Microsoft Tea	ms	
Assunto:	Coordonação do Sog	ranaa	-	Data reunião:	14dez21
	Coordenação de Segu	lialiça		Hora:	11:30
Redator:	Manuel Tender			Data Emissão:	14dez21
	Participantes	En	tidades	Rubricas	Distribuição
Eng⁰ Pau	lo Mesquita	FASE / AYESA (F	YD)		$\square$
Eng <sup>o</sup> Manuel Tender		FASE / AYESA (FYD)			$\boxtimes$
Eng <sup>a</sup> Van	essa Silva	FASE / AYESA (F	YD)		



#### MEMORANDO DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA

PT	ASSUNTO	RESP	DATA
1.1	Reforço de meios de segurança pela FAD	FAD	Ínicio Maio
1.2	Visitas semanais conjuntas a obra	FAD/FYD	Logo que possível
2.1	Comunicação prévia – afixação em frentes de trabalho	FAD	Logo que possível
2.1	Comunicação prévia - atualização mensal	FAD	05Maio
3.2	PES a aguardar aprovação por MP: Desmatação, decapagem e movimentação de terras	MP	Antes início trabalho
3.2	PES em preparação: estacas	FAD	De acordo com planeamento
3.3	PE a aguardar revisão pela FAD: PE01 – Instalações administrativas FYD (redes técnicas, sinalização, emergência); PE02 – Manuel Leão (redes técnicas); PE03 - Emboquilhamento Norte, PE04 - Emboquilhamento Sul, PE05 - Poço de Emergência/Ventilação.	FAD	Logo que possível
4.1	Registo de incumprimentos a subempreiteiros	FAD	Logo que possível
4.2	Implementação de cartões de identificação	FAD	Logo que possível
4.2	Implementação de ações de formação curta duração antes de início trabalhos	FAD	Logo que possível
4.2	Disponibilidade de alcoolímetro para obra	FAD	Logo que possível
4.2	Implementação de capacetes diferenciados	FAD	Logo que possível
4.2	Dados casos COVID – relatório mensal	FAD	05Maio
5.2	Término instalações administrativas	FAD	Logo que possível
5.2	Barreiras acrílicas instalações administrativas	FAD	Final da semana
5.3	Sala isolamento COVID EML	FAD	A analisar
5.8	Portgás – divulgação texto ata reunião	FAD	Logo que possível
5.9	PST a aguardar aprovação C.M.Gaia – PST03 – R. Rosário / R. Clube Caçadores	FAD	Logo que possível
5.9	Estratégia comunicação formal	MP/FYD	Em curso
5.9	Interferência ramos ligação IC2 – contato com IP	FAD/FYD	Logo que possível
5.9	Interferência ramos ligação IC2 – reunião FAD/FYD	FAD/FYD	14Abril
9.1	Reunião com ANEPC	MP	Logo que possível
9.1	Apresentação para ANEPC	MP/FAD/ FYD	Logo que possível
9.1	Reunião com Bombeiros	FAD	Logo que possível
12	Relatório mensal Março completo	FAD	Logo que possível



## Communication – you say, we answer





# **Communication – external entities**








# Tasks OSH planning – HS Plan and specific procedures

Health and Safety Plan in Project Phase Health and Safety Plan for Construction Phase

Technical validation by CSO Approval by project owner

- Activity description and planning
- Conditionalisms
- Resources
- Risk assessment
- Preventive measures
- Assurance monitoring





REVISÃO	MOTIVO	DATA
1	filmisão do PMP-09 e RMP.09, com integração do panto de vertificação relaciva à elevação dos andomes/escadas torre que o fabricante permitir a sua atampte.	94/01/3023
2		
3		
4		

REVISÃO N.º	0.1	- 0	DATA
FLABORADO	Oestor to Separanga	SU.	04.11.2022
REVISTO	Divetor Técnico da Empretada		04.01.2022
VALIDADO TECNICAMENTE	Coordenator de Segurança em Dera	100 11 11 11 12 + 00 007	
APROVADO	Representante de Dono de Obra.		

EXECUCIVATION & MEMORY ACTOR OF CONTRACTOR FRAMEWORK CONTINUES AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS ADD

ŝ





### Tasks OSH planning – Access control









# **ESTALEIROS DE FRENTE DE APOIO**

ESTALEIRO DE FRENTE DO POÇO DE EVACUAÇÃO E EMERGÊNCIA

ESTALEIRO DA ESTAÇÃO MANUEL LEÃO

**ESTALEIRO SANTOS SILVA** 

ESTALEIRO DE VILA D'ESTE

**ESTALEIRO PMO** 

ESTALEIROS DE APOIO – VIADUTO SANTO OVÍDEO IZONA DE RESGUARDO DA ESTAÇÃO SANTO OVÍDEO E NA QUINTA DO CISNE) ESTALEIRO DO EMBOQUILHAMENTO NORTE – ACESSO AO TÚNEL MINEIRO/ENCONTRO SUL DO VIADUTO





### Tasks OSH planning – site planning



Figura 7 - VISTA 3D : PARQUE DE EMPURRE (SIMULAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA)


### Tasks OSH planning







\_30 - Trincheira Coberta Tipo - Betonagem (1ºVista)




### Tasks OSH planning – Equipment managament

- 🖷 FS 02.01 Bulldozer
- 💼 FS 02.02 Carregadora de Pneus
- 💼 FS 02.03 Camião Basculante
- FS 02.04 Cilindro Compactador
- 🖷 FS 02.05 Equip Perfuração Hidráulica
- 💼 FS 02.06 Ferramentas Manuais
- 💼 FS 02.07 Motosserra
- 啦 FS 02.08 Gerador
- 🔃 FS 02.09 Camião Grua
- 💼 FS 02.10 Martelo Pneumático
- 💼 FS 02.11 Retro escavadora e Giratória
- 💼 FS 02.12 Grua automóvel telescópica
- 💼 FS 02.13 Distribuidora de betão
- 💼 FS 02.14 Vibrador Eléctrico
- 💼 FS 02.15 Ferramentas Portáteis Eléctricas ...
- 🔃 FS 02.16 Ponte Grua
- 💼 FS 02.17 Plataformas não Integradas
- 💼 FS 02.18 Acessórios de Elevação
- 👜 FS 02.19 Escadas de mão
- 🔃 FS 02.20 Sideboom
- 💼 FS 02.21 Dumper



rovial ACA





#### PRINCIPAIS RISCOS

- Capotamento
- Esmagamento
- Atropelamento
- Colisão com outras máquinas ou objectos
- Queda de nível superior

### Tasks OSH planning – Scaffold

REQUISIÇÃO Nº 34, Revisão N.º 0

Data: 06/01/2021										
Zona de montagem do andaime: Entre P2 e P1 VSO										
Finalidade do andaime: Acesso ao reservatório de polímeros										
	CARACTERÍSTIC	AS DA ANDAIME								
Tipo de andaime: 💭	<u>IPIOK</u>									
DIMENSÕES	Altura: cerca de 2.0m	Largura: 1,10m	Comprimento: 2,5 m							
Número de pessoas	a utilizá-lo: 2	Cargas	(Kg.): 200Kg/m2							
Pisos de <u>Trabalho</u> :	1									
Plano de Montagem	/Desmontagem: de acordo com o	manual do fabricante.								
		1000								
	NÃO	UIPAMENTO CONFORME	·							

ANDAIME n.º 119 DATA: 09/08/2022	
AND ME/ TORREDE F8 AAA DA	
A preencher pelo responsável pela montagem Requerente	and in the
Montado por: <u>Filipe Ohiseina</u> Data de Montage <u>m:</u> 09 68 2022 Local de Montagem: EML - loco Fililo Calilura	and a solution
A preencher antes da primeira utilização Nome de quem inspecionou o andaime Sings Marticio Data e hora: 09 08 20 22 09:00 Carga Admissível / N.º Pessoas: 20059 mil	
A remoção ou interferência com este sinal coloca a segurança dos utilizadores do andaime em causa	

### Medidas Gerais de Segurança em Matéria de HST

Códigos de Cores dos Arneses, Cordas e absorvedores, Mosquetões, Ganchos e Ferramentas Elétricas (Motosserras, Geradores, Rebarbadoras, etc....)


Todos os equipamentos após inspeção visual serão sinalizados com <u>fita plástica de cor</u>, sendo que todos aqueles que se encontrem em condições de utilização serão marcados com a cor do período a que diz respeito, de acordo com o esquema abaixo:

Janeiro - Março
Abril - Junho
Julho - Setembro
Outubro - Dezembro

Quaisquer equipamentos que se encontrem em situação irregular são marcados com a cor VERMELHA, não podendo ser utilizados e como tal serão retirados de utilização, até resolução das anomalias.




### Tasks OSH planning – temporary works



Implementação de linha de vida nos olhais de elevação das torres


10006-511

tudo talude 2:1 - Volume de escavação = 1355.0 m<sup>3</sup>











### Tasks OSH planning – safety equipment





### **OSH Planning - emergency**



### **OSH Monitoring**

	fase 950 e		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO D	E OBRA	2											
Dono	Código: de Obra:	Metro do Porto,	S.A.	Data:												
Empreitada:		Extensão da Lini	na Amarela desde Santo Ovídio a Vila o Parque de Material e Oficina	Inspeç	ão por:											
Adjud	licatário:	Ferrovial / Alber	to Couto Alves		ender/Tânia anessa Silva											
		IN	CUMPRIMENTOS VERIFICADOS													
Zona	De	scrição	Registo fotográfico	Medid Correti												
Emboq. Norte	Ausência de acess	a de controlo sos.		Promover co acesso à fr obra.	ntro	isão da Linh: RE	a Amarela d ELA TÓRI					MENT	ADA nº	,		icina migrantes
ESS	Ausência pedonal trincheira	até à	Dágina 1	Instalação de pedonal.		ADORES					680			-		
Emboq. Sul		a de alarme no (plano	-ayina i	Instalação de de emergênc		ENTOS DE	TRABALH	N° Serie O	Ano	Horas / Km Ficha apt. Medica	-	Extintor Termo Reap Sinal sonoro Sac Social	-	DL 50/2005 Dec. Manual manobrador Instructoss		Reg. ultima Manutenção
				8						Ĥ	≥ 0				Ma	Ma

#### RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DOCUMENTADA nº

Attvidade  Marca  Marca    Attvidade  Marca  None    Attvidade  None  None    Attribution  Sector  None    Attribution  Sector  Sector    Attrintraction  Sector  Sector	Ę	MPRESA	s															
Athvidade Athvidade Athvidade Athvidade Athvidade Cecal Coca			Nome		Alvarå	Horário de trabalho	Seguro Acidentes	I Laballio	Recibo Seg. Acid.Trabiho	Mapas Segurança	Social	Declaração adesão PSS	Declaração	Finanças	Declaração	segurança Social	Declaração	trab. Imigrantes
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO EQUIPAMENTOS DE TRABALHO Unitarvenia Baseria Anno CECEIA Anno CECEIATA Anno Anno CECEIATA Anno CECEIATA Anno An	TRABALHADORES																	
Attvidade Attvidade Attvidade Attvidade Attvidade Ano N° Serie Ano Nodeio Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano An					Empresa	Função		Doc. Id.	Ficha ant Médica	Termo <b>Reap.</b> EPI	Termo Reap.	EPI COVID Sad Social	Seguro	Trabalho	Dec. manobrador	Formação	acoinimento	Formação específica
Attvidade Attvidade Attvidade Attvidade Attvidade Ano N° Serie Ano Nodeio Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano An																		
TAREFAS COM RISCOS ESPECIAIS	E																	
Attvidade Attvidade Intervenie PES PMP RMP RMP		Empresa	H	Marca	Modelo	N° Sèrie		ANO	Horas / Km	Marcação CE(Chapa)	Extintor	Sinal sonoro	Declaração CE	Registo Vadi.	Manual	Instruções	Manutenção	Reg. ultima Manutenção
Attvidade Attvidade Intervenie PES PMP RMP RMP																		
	T	AREFAS			SESPE	CIAIS									_		_	
	Attvidade					Local			Intervenie	ntes		PES	PMP		RMP		Obs	
Observações																		
		Observações																

### **OSH Monitoring – HS Coordination**



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO A ESTALEIRO (ÁREAS DE SEGURANÇA E AMBIENTE)

Овка: Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este incluindo o p técnicos e de sinalização	rque de material, e dos fornecimentos de sistemas
Locais verificados: Estaleiro da Estação Manuel Leão	<b>D</b> ата: 10 <u>Março</u> 2022
ENTIDADE EXECUTANTE: Consórcio Ferrovial / Alberto Couto Alves	
PRESENÇAS: Carla Pereira / Sónia Pinto / Manuel Tender / Vanessa Silva /	ânia Carvalho Nelson Pereira
Número trabalhadores na frente de obra: 40	
Verificação	3 2 1 NA
GERAL	
Placa identificativa da obra	√
Planta de localização e implantação do estaleiro aprovada	$\checkmark$
Existe correspondência da implantação do estaleiro com a planta aprovada	E PROJECTOS. S.A. Relatório n.º: 0 Página de

#### 1. PLANEAMENTO DA AUDITORIA

#### 1.1.ÂMBITO


A presente Auditoria foi realizada na Empreitada de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila D'Este, incluindo o Parque de Material e Oficina. Esta Auditoria enquadra-se nas atividades de Fiscalização designadamente nas áreas de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança.


A presente Auditoria foi realizada no âmbito do contrato celebrado entre a Metro do Porto e a Fase/Ayesa. A Auditoria teve como referência os requisitos dos Planos de Gestão de Qualidade (PGQ), de Gestão de


### **OSH Monitoring – monthly report**

	Avaliação da Entidade Executante		
	1.222	Pond (%)	Result (%)
1	Procedimentos de Trabalho (prazo entrega, adequação)	20	80
2	Planos de Sinalização Temporária (prazo entrega, adequação)	5	95
3	Proactividade ( carácter preventivo, argumentação válida )	15	80
4	Capacidade de resposta a solicitações de CSO	5	90
5	Gestão documental sub-empreiteiros	5	100
6	Gestão documental trabalhadores	5	100
7	Gestão documental equipamentos	5	85
8	Implementação do planeado	20	75
9	Equipamentos de Protecção Colectiva e Individual	15	80
10	Estaleiro ( organização, vedação, sinalização, circulação )	5	75

TOTAL 82







### **OSH Monitoring – Contractors coordination**

Sem gualquer conflito

ayesa ♦				Permi	Ref 0.11.907				
Obra			E	xtensão da Linha /	Amarela d	esde Sant	o Ovidio	a Vila d'Este	
Entidade Respor	nsável		ALS	том	Empre	eitada	Metro	do Porto – Linha Amarela	
Local de Trabalh	0	Via	1/2	Ocupação Via	S	Início	e final	Pk 2+250 a Pk 3+063	
Data		02/11/2023		Horário trabalho		08:00 - 18:00			
Resp. trabalhos		Bruno Si	lva	va Contato			93 533 14 33		
Descrição trabal	hos	Ocupação	de via p	ara deslocação de m	áquinas, par	a passagen	i de cabos	desde o PME até VDE.	
Subempreiteiro		STECO	NFER,S	SA					
Equipamentos	_	Rail Rou	te						
Efeito	Ent	tidade		N	Nome			Data	
Solicitado por	STEC	ONFER		Bru	uno Silva			25/10/2023	
Autorizado por FAD			Pedro Alves			26/10/2023			

NOTAS:

Esta permissão de trabalho:

 Tem por objetivo de permitir a coordenação entre as várias atividades e evitar a simultaneidade de trabalhos com risco sendo aplicável aos trabalhos a realizar junto da via ferroviária;

 - É de envio obrigatório a FAD (Pedro Alves <u>pedro.alves@grupo-aca.com</u>), por email, até as quartas-feiras ao final do dia;

- A zona de trabalho (pk inicial e pk final) terá de ser delimitado nos topos com barreira antimotím.

- A entidade executante, tem de ter os procedimentos de segurança validados e aprovados para a realização dos rabalhos.

- Qualquer alteração à programação dos trabalhos, terá de ser informada, justificada e aceite.
 A entidade que solicita a permissão é responsável por:


 - Verificar a existência das condições de segurança e saúde necessárias na frente de trabalho devendo alertar a FAD e FYD se tal não estiver garantido;

- Manter, durante a execução dos trabalhos, todas as condições de segurança, e as condições iniciais existentes;

05/03/202

- Informar as restantes partes do final dos trabalhos.

fase estudos e provectos, s.a.	ACTA DE REUN	VIÃO Acta N°: CGS02 N" Pág.: 1/2
Ata Nº: CoordGerSeg 03	Designação: Vila d'Este incluin sistemas técnicos	xtensão da Linha Amarela desde Santo O do o parque de material, e dos fornecimen e de sinalização
N/ Ref.: C-AS-PS-3300-SS-AC-FY	D- Local: Escritório FYD	
Assunto: Coordenação Gera	l de Segurança	Data reunião: 08ma Hora: 12:00
Redator: Manuel Tender		Data Emissão: 08ma
Participantes	Entidades	Rubricas Distribu
Eng <sup>e</sup> Manuel Tender	FASE / AYESA (FYD)	Σ
Eng <sup>a</sup> Vanessa Silva	FASE / AYESA (FYD)	Σ
Eng <sup>a</sup> Susana Maia	FASE / AYESA (FYD)	5
Engª Tânia Carvalho	FASE / AYESA (FYD)	
	FERROVIAL / A. COUTO ALVES (FAD)	S
Isabel Pereira		K
Eng <sup>a</sup> Marlene Silva	ALSTOM	<b>&gt;</b>
Eng <sup>a</sup> Marlene Silva Eng <sup>a</sup> Armando Morais	ALSTOM	
Eng <sup>a</sup> Marlene Silva Eng <sup>a</sup> Armando Morais Eng Filipe Cruz	ALSTOM ALSTOM THALES	
Eng <sup>e</sup> Marlene Silva Eng <sup>e</sup> Armando Morais Eng Filipe Cruz Eng Pedro André	ALSTOM	
Eng <sup>a</sup> Marlene Silva Eng <sup>a</sup> Armando Morais Eng Filipe Cruz Eng Pedro André Para conhecimento:	ALSTOM ALSTOM THALES THALES	
Eng <sup>a</sup> Martene Silva Eng <sup>a</sup> Armando Morais Eng Filipe Cruz Eng Pedro André Para conhecimento: Eng <sup>o</sup> Peulo Mesquita	ALSTOM ALSTOM THALES THALES FASE / AYESA (FYD)	2
Eng <sup>4</sup> Marlene Silva Eng <sup>4</sup> Armando Morais Eng Filipe Cruz Eng Padro André Para conhecimento: Eng <sup>6</sup> Paulo Mesquita Eng <sup>6</sup> Daniel Camilias	ALSTOM        ALSTOM        THALES        THALES        FASE / AYESA (FYD)        FASE / AYESA (FYD)	2
Eng <sup>a</sup> Martene Silva Eng <sup>a</sup> Armando Morais Eng Filipe Cruz Eng Pedro André Para conhecimento: Eng <sup>o</sup> Peulo Mesquita	ALSTOM ALSTOM THALES THALES FASE / AYESA (FYD)	



### **OSH Monitoring**

### Safety as part of top management

AGENDA VISITAS SEMANAIS SEGURANÇA A FRENTES DE OBRA

#### QUARTAS-FEIRAS ENTRE AS 09.00H E AS 10.00H

Data	FAD	FYD
Todas	Carla Pereira	Manuel Tender
2/mar	João Amaral	Daniel Caminas
9/mar	Francesc Medall	Paulo Mesquita
16/mar	Alberto Hilário	Daniel Caminas
23/mar	João Amaral	Paulo Mesquita
30/mar	Francesc Medall	Daniel Caminas
6/abr	Alberto Hilário	Paulo Mesquita
13/abr	João Amaral	Daniel Caminas
20/abr	Francesc Medall	Paulo Mesquita
27/abr	Alberto Hilário	Daniel Caminas
4/mai	João Amaral	Paulo Mesquita
11/mai	Francesc Medall	Daniel Caminas
18/mai	Alberto Hilário	Paulo Mesquita
25/mai	João Amaral	Daniel Caminas
1/jun	Francesc Medall	Paulo Mesquita
8/jun	Alberto Hilário	Daniel Caminas
15/jun	João Amaral	Paulo Mesquita
22/jun	Francesc Medall	Daniel Caminas
29/jun	Alberto Hilário	Paulo Mesquita

Registo nº: RVC 001	Designação:		ensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a o parque de material, e dos fornecimentos de de sinalização		
C-AS-PS-3300-SS-RT- N/ Ref.: <sub>FYD-001122-01</sub>	Local: VSO (zo	na E1-P3)	Data: 23 fev 2022		
Participantes	Entidades				
Paulo Mesquita	FASE / AYESA	(FYD)			
Manuel Tender	FASE / AYESA	(FYD)			
Tânia Carvalho	FASE / AYESA	(FYD)			
Alberto Hilário	FERROVIAL / A	. COUTO ALVES	(FAD)		
Carla Pereira	FERROVIAL / A	. COUTO ALVES	(FAD)		
Maria Barros	FERROVIAL / A	. COUTO ALVES	(FAD)		
Silvino Fernandes	FERROVIAL / A. COUTO ALVES (FAD)				

METOO DODTO (MD)

INFORMAÇÃO DO	INCIDENTE			
Tipo de incidente	Quase-acider	ute. 🗌 Sem Baixa 🗌 Co	m Baixa 🗌 Grave	Mortal
Data do incidente		Hora do i	ncidente	
Dia da semana	2ª feira.	3ª feira Sábado	4ª feira Domingo	🔲 5ª feira.
	ferrovial Anno REG	DISTO DE INVESTIGAÇÃO DE INCIDENT DESCRIÇÃO DO INCIDENTE	TE C32 FAD 0.0 - 8AO7	
[	DESCRIÇÃO DO CENTR	O DE TRABALHO		
	Empresa Fei	rrovial-ACA, ACE		
[	Centro: EM	PREITADA DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA LINH DA D'ESTE, INCLUINDO PARQUE DE MATERIAL E C	A AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A FICINA	
[	País Po	rtugal		
[	DETALHES DO TRABAL	HADOR ACIDENTADO (se aplicá	vel)	
[	Nome do trabalhador	NA		
	Tipo de trabalhador	Trabalhador F-A  Subempreiteiro  I    ETT  Trabalhador de ACE	ndependente Trabalhador de socio	
[	Posto de trabalho			
	Antiguidade na empresa	NA Idade	NA	
[	INFORMAÇÃO DO INCI	DENTE		
[	Tipo de incidente 🛛	Quase-acidente Sem Baixa Com Baixa	Grave Mortal	

### Knowledge sharing - between Metro Porto Projects + with academy









### Knowledge sharing – lessons learned



Georg Hegel (1770-1831)

"What experience and history teaches is this – that people and governments never learned anything from history, or acted on principles deduced from it."



### Viaduto de Santo Ovídio

Manuel Tender Professor Adjunto Convidedo (ISEP Coordenator de Segurança e Seúde em fase de Obra (Ayesa mitiBiseo.los.ot


#### Apresentação

O empreendimento do prolongamento da Linha Amarela é um Projeto da Metro do Porto que tem como obletivo a extensão da existente Linha Amarela que liga a o Porto a Vila Nova de Gaia, e que atualmente se estende da estação Hospital de São João até à estação de Santo Ovídio. A nova extensão desta línha em via dupla prevê o seu prolongamento em 3,1 km desde a rotunda de Santo Ovídio até Vila D'Este. A obra foi adjudicada ao ACE Ferrovial / Alberto Couto Alves pelo valor de 98.970.215,00€. Parte integrante desta expansão é o novo Viaduto de Santo Ovídio, que se reparte em três Obras de Arte Especiais (OAE), nomeadamente, a Via de Resguardo em Trincheira (VRT), o Viaduto de Acesso Norte (VAN) e, o tema do presente artigo, o Viaduto de Santo Ovídio (VSO). O Viaduto de Santo Ovídio, com 421,6m de comprimento (6 vãos com os seguintes comprimentos: 62,0m, 80,6m, 3x 74,4m e 55,8m), é uma estrutura mista, sendo a sua meso-estrutura constituída por seis pilares de betão armado em forma osé Aleixo Ibras de Arte Especiais ( Consórcio errovial ) Alberto Couto Alves, Linha Amarela, ACE aleixo@rerrovial-sea.com

metalica começa a desenvolver-se em via dupla no pilar de transição PT1 ao longo de 421,6 metros em diretriz curva, estando apoiada nos seis pilares mencionados (com um tirante pré-esforçado em cima a fechar), nomeadamente PT1, P2, P3, P4, P5 e P6, terminando no Encontro 7 que se encontra situado no Monte da Vrom.



O viaduto apresenta diversos condicionalismos, como o atraversamento aáreo da ENIL e a auto estrada A1





pixtastock.com – 27200542

5° Congresso Português de *Building Information Modelling* 8 a 10 de maio de 2024, Instituto Superior Técnico

#### LIÇÕES APRENDIDAS SOBRE O USO DE BIM NA FASE DE CONSTRUÇAO DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DO METRO DO PORTO – A PERSPETIVA DO EMPREITEIRO

{ Soraia Pereira }<sup>(1)</sup>, { Manuel Tender } <sup>(2)</sup>

#### Resumo

O BIM está a conduzir a uma mudança relevante nas abordagens tradicionais e a ganhar espaço na fase de obra na área de gestão da construção. Vários autores têm apelado a mais estudos de caso para identificar soluções práticas que possam auxiliar as organizações. O estudo de caso diz respeito à fase de construção de um projeto de infraestruturas ferroviária em Portugal - a expansão da Linha Amarela do Metro do Porto. A obra envolveu a construção de via dupla de 3,15km incluindo um viaduto, três estações, um túnel com 770 metros de extensão e o restante em cut &cover, à superfície. Este artigo irá descrever lições aprendidas, do ponto de vista do Empreiteiro, com a utilização do BIM neste projeto. Conclui-se, através das lições aprendidas neste empreendimento, que o uso do BIM permitiu uma gestão, coordenação e colaboração mais ágil entre os setores de projeto, planeamento, preparação e execução de obra, uma otimização de diversas tarefas, redução do risco de construção, ganhos de qualidade e de produtividade por economia de custos e sustentabilidade a longo prazo podendo fornecer assim informações valiosas nara a indústria da construção em geral



## Zero major accidents



# THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! QUESTIONS?



